



Historial del Vehículo



16/1/2025

PORSCHE PANAMERA Sport Turismo

Matriculado en: **España**Referencia del vehículo: **9498MDV**Carrocería: **Familiar**Tipo de caja de cambio: **Automático**Tracción: **Tracción integral**Tipo de combustible: **Gasolina**Cilindrada: **3996 cm3**Potencia del motor: **338 kW / 460 CV**Emisión de CO2 en conducción mixta: **280 g/km**

Daños



Vehículo importado



Número de lecturas de kilometraje: 1



Número de inspecciones: 1



Número total de registros: 5

Historial creado el:

16/1/2025 a las 17:12:40



Escanea el código QR para [versión actualizada](#) (disponible hasta el 15/2/2025)

Comprobación rápida

Kilometraje

El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.



Sin incidencias registradas

Robado

No registrado como robado



Sin incidencias registradas

Estado administrativo

Constan anotaciones que impiden la circulación del vehículo, tales como ITV no vigente, caducada, desfavorable o sin datos, y/o vigencia del seguro obligatorio o está bajo un seguro de flotas.

Contacte con el vendedor o propietario del vehículo para aclarar el estado de la ITV y/o seguro.



Con incidencias

Verificación de identidad

No registrado como desguazado



Sin incidencias registradas

Importado

Vehículo importado



Importado

Taxi

No usado como taxi



Sin incidencias registradas

Chasis

No se ha registrado ninguna modificación



Sin incidencias registradas

Daños

Este vehículo ha sufrido algún daño. Por favor, antes de comprarlo, consulta con el vendedor si ya ha sido reparado o realiza una inspección con un mecánico cualificado.



Daños

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con

las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.

Información adicional


Comprobación del historial en Francia BETA

Compruebe si hay información histórica sobre este vehículo en Francia. Es necesario que sea Usted el propietario del vehículo, o que esté autorizado por el propietario para llevar a cabo la comprobación. La información del historial en Francia se proporciona en francés y es gratuita

Consulte
[la versión online](#)

Resumen de daños

7/7/2020 Daños reportados

**Zona dañada:**

No disponible

Tipo/causa del daño:

No disponible

Coste estimado de reparación:

1.000 € - 2.000 €

Reportado el:

7/7/2020

Reportado en:

Alemania

Verificación del kilometraje



Sin incidencias registradas: Las lecturas de kilometraje reportadas mantienen una progresión lógica y no hay indicios de manipulación. No obstante, siempre recomendamos cuestionar críticamente el kilometraje. Por ejemplo, verificar los signos de desgaste, el número de cambios de aceite o la media anual de kilómetros recorridos.

Información destacada		
Antigüedad del vehículo <div><div>años</div><div>5</div></div> <div><div>meses</div><div>6</div></div> <div>Fecha de primera matriculación: 3/7/2019</div>	Inspecciones <div>Última inspección reportada: 9/2/2023</div>	Etiqueta Medioambiental <div>Etiqueta Medioambiental: C</div>

Propietarios BETA	
propietario(s) en el extranjero	
Año de compra:	2019
Daño reportado en:	7/7/2020
Propietario 1 en España	
Año de compra:	2022
Duración del uso:	2 meses
Tipo de propietario:	Persona física
Tipo de uso:	Privado

Información histórica		
Fecha	Km	Suceso
3/7/2019		Vehículo matriculado por primera vez en el extranjero
7/7/2020		Daños reportados en Alemania
7/12/2022		Importado a España Vehículo matriculado en S Cugat Del Valles, España Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en S Cugat Del Valles, Barcelona, España
9/2/2023		Vehículo matriculado en S Cugat Del Valles, España Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Domiciliado en S Cugat Del Valles, Barcelona, España

Fecha	Km	Suceso
9/2/2023	47.365 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: previa matriculación Inspección favorable
Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica		

Detalles técnicos	
Consumo y medio ambiente	
Tipo de combustible	Gasolina
Consumo mixto	12.7 l/100km
Emisión de CO2 en conducción mixta	280 g/km
Normativa europea sobre emisiones	Euro 6
Peso	
Tara	2.025 kg
Carga máxima	675 kg
Peso bruto máximo	2.700 kg
Dimensiones	
Distancia entre ejes	2.950 mm
Otra información	
Clasificación europea del vehículo	M1
Código estándar de la Unión Europea	e13*2007/46*0971*06
Número de puertas	5
Número de asientos	5

Glosario CARFAX

Comprobación rápida
Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

Daños

El daño puede ser el resultado de muchos tipos diferentes de acontecimientos o sucesos. Los ejemplos incluyen el impacto con objetos (otros vehículos, árboles, señales de tráfico, etc.), vandalismo, incendios, inundaciones u otros fenómenos meteorológicos. CARFAX recomienda que este vehículo sea inspeccionado por un mecánico cualificado.

Emisiones de CO2

CO2 es la fórmula química del dióxido de carbono, un gas que emiten los vehículos de combustión como resultado de la quema de combustible. La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases del escape es una buena forma de calcular la cantidad de combustible que quema un coche. Esta cantidad se mide por la cantidad de gramos de CO2 que se liberan al aire por cada kilómetro recorrido.

Etiqueta Medioambiental

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registro de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

Inspecciones

Inspección periódica de un vehículo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inspección técnica, emisiones y seguridad. Las lecturas del cuentakilómetros se recogen en el momento de la inspección.

Número de lecturas de kilometraje

Kilometraje reportado a CARFAX. Un mayor número de lecturas del kilometraje aumenta la probabilidad de un kilometraje correcto.

Número de registros

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

Referencia del vehículo

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del mismo en el propio informe.

Vehículo importado

Un vehículo que ha sido importado de otro país